

République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université Mohamed khider – Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Civil et d'Hydraulique



POLYCOPIE:

Travaux pratiques de résistance des matériaux

**Niveau : 2ème année Licence Génie Civil, Travaux Publics
et Hydraulique**

Préparé par : Dr.YAGOUB Mohamed

Année 2022/2023

Avant-propos

Ce polycopié est le support écrit du cours `` travaux pratiques de résistance des matériaux `` de deuxième année. Il porte sur les notions plus avancées. Bien sûr, chacune de ces notions ne sera vue que partiellement, mais l'ensemble de ces chapitres se veut représenter un bagage minimal pour les étudiants et tout ingénieur moderne. Ce cours suppose connues des notions élémentaires comme des éléments de base de la matière tels que les caractéristiques géométriques, les réactions d'appuis, les déformées...

Il est composé de six chapitres très intéressants de résistance des matériaux. Il est principalement destiné aux étudiants deuxième année licence Génie Civil, Travaux Publics et Hydraulique LMD, pour faciliter la compréhension et la préparation de TP RDM.

Table des matières

Avant-propos.....	I
Table des matières.....	II
Introduction générale.....	VI
Chapitre I : L'essai de compression.....	1
I.1 Introduction.....	2
I.2 Principe de fonctionnement.....	3
I.3 Applications des essais de compression.....	3
I.4 Matériel, méthodologie et considérations de sécurité.....	4
I.5 Types d'essais de compression.....	4
I.6 Eprouvettes standardisées.....	4
I.7 Les étapes typiques des travaux pratiques de l'essai de compression :.....	5
I.8 Diagramme contrainte -déformation :.....	6
I.9 Conclusion.....	7
I Chapitre II : Essai de traction.....	9
II.1 Introduction.....	10
II.2 Applications.....	11
II.3 Méthodes d'essai.....	11
II.4 Équipements nécessaires.....	11
II.5 Eprouvettes standardisées.....	12
II.6 Les étapes typiques des travaux pratiques de l'essai de compression :.....	13

II.7	Diagramme contrainte -déformation :	13
II.8	Conclusion	15
Chapitre III :L'essai de flexion simple		16
III.1	Introduction	17
III.2	Principe de fonctionnement	18
III.3	Applications des essais de flexion	18
III.4	Matériel, méthodologie et considérations de sécurité	18
III.5	Types d'essais de flexion	19
III.6	Les types d'appuis pour les essais de flexion :	19
III.7	Description de l'appareil	20
III.8	Notions et principes de la flexion	21
III.9	Conclusion	22
I	Chapitre IVl'essai de torsion	23
IV.1	Introduction	24
IV.2	Objectif	25
IV.3	Principe de fonctionnement	25
IV.4	Formules pour la torsion	27
IV.5	Conclusion	29
Chapitre V L'essai de résilience		30
V.1	Introduction	31
V.2	Contenus didactiques	32
V.3	Le principe de l'essai de résilience	33

V.4	Calcul de KC (U ou V).....	34
V.5	Conclusion.....	35
I	Chapitre VI.....	L'essai de dureté 36
VI.1	Introduction.....	37
VI.2	Principe de fonctionnement	38
VI.3	Le choix de la meilleure méthode d'essai	38
VI.4	Types d'essais de dureté les plus fréquentes.....	39
VI.5	Conclusion	46
	Conclusion générale.....	48
	Notations.....	49
	Bibliographie.....	50

Introduction générale

Introduction générale

Les travaux pratiques (TP) en résistance des matériaux (RDM) constituent une partie essentielle de l'apprentissage de la mécanique des matériaux. Ces TP permettent aux étudiants et aux ingénieurs de mettre en pratique les principes théoriques de la RDM et de comprendre le comportement mécanique des matériaux soumis à différents types de chargement. Parmi les tests les plus couramment réalisés en TP RDM, on retrouve la compression, la traction, la flexion, la torsion, le choc et la dureté.

Ces différents tests permettent aux étudiants et aux ingénieurs de développer une compréhension pratique des propriétés mécaniques des matériaux et de leur comportement sous différents types de chargement. Ils acquièrent également des compétences précieuses dans la manipulation d'équipements d'essai et la collecte de données expérimentales. Ces connaissances et compétences sont essentielles pour la conception et l'analyse de structures et de matériaux dans de nombreux domaines d'application, tels que l'ingénierie civile, l'aérospatiale, l'automobile et bien d'autres.

Chapitre I

L'essai de compression

I.1 Introduction

L'essai de compression simple est un test mécanique utilisé pour déterminer la résistance à la compression d'un matériau. Cette méthode consiste à appliquer une force axiale constante à un spécimen cylindrique ou cubique et à mesurer la déformation et la contrainte résultante. Lors de cet essai, l'éprouvette est placée entre deux mâchoires et une force appliquée est axialement sur l'éprouvette à l'aide d'un moteur. La force et la déformation sont mesurées et enregistrées. L'essai peut être effectué à des vitesses variables pour tester différents matériaux. Les résultats de cet essai sont utilisés pour déterminer la résistance à la compression et le module de Young du matériau. Par définition, la résistance à la compression d'un matériau est l'effort de compression uniaxial atteint à la rupture complète du matériau.

Si le matériau est ductile, cette rupture n'aura pas lieu mais le matériau se déformera de manière irréversible, de sorte que la résistance à la compression est assimilée à l'effort atteint à la limite de la déformation. Par exemple, pour quelques matériaux la résistance à la compression est : Le béton et la céramique ont généralement des résistances à la compression beaucoup plus élevées qu'à la traction.

I.2 Principe de fonctionnement

L'essai de compression est généralement effectué en plaçant un échantillon de matériau entre deux plaques et en appliquant une charge axiale à l'éprouvette. La force et la déformation sont mesurées tout au long de l'essai et les résultats sont enregistrés dans un graphique. Ce graphique est ensuite utilisé pour déterminer les propriétés mécaniques du matériau, telles que la résistance à la rupture et la ductilité.




Figure 1-L'essais de compression (déformation d'éprouvette)

I.3 Applications des essais de compression

Les essais de compression sont couramment utilisés dans de nombreux domaines, notamment l'ingénierie mécanique, l'ingénierie des matériaux et l'ingénierie des structures. Ils peuvent être utilisés pour tester des matériaux tels que le métal, le bois, le plastique, le verre et les composites.

Les essais de compression peuvent également être utilisés pour tester des produits finis tels que les pièces mécaniques, les composants électroniques et les structures de bâtiment. Les résultats des essais de compression peuvent être utilisés pour déterminer si un produit est conforme aux spécifications et aux normes de qualité.

I.4 Matériel, méthodologie et considérations de sécurité

Les travaux pratiques sur l'essai de compression nécessitent un certain nombre d'équipements. Une machine de test de compression, des capteurs, un système d'acquisition de données et des outils de mesure. Les étudiants doivent apprendre à utiliser ces équipements et à appliquer les méthodes correctes pour obtenir des résultats précis.

Les principales considérations de sécurité sont la sécurité des opérateurs, la sécurité des équipements et la sécurité des données. Les opérateurs doivent être formés pour utiliser l'équipement et les données doivent être stockées et sauvegardées correctement.

I.5 Types d'essais de compression

Il existe différents types d'essais de compression qui peuvent être effectués sur des matériaux. Les principaux types d'essais de compression sont les essais de compression statique, les essais de compression dynamique et les essais de compression à haute vitesse.

Les essais de compression statique sont les plus courants et sont utilisés pour mesurer les propriétés mécaniques des matériaux à des vitesses de déformation faibles. Les essais de compression dynamique et à haute vitesse sont utilisés pour mesurer les propriétés mécaniques des matériaux à des vitesses de déformation élevées.

I.6 Eprouvettes standardisées

On distingue trois types d'éprouvettes standardisées :

- Eprouvettes longues dont la longueur est de l'ordre de huit à dix fois le diamètre de la section droite de l'éprouvette ; elles sont utilisées pour représenter schématiquement le comportement contrainte – déformation d'un matériau donné et d'en déterminer les limites de proportionnalité et de d'écoulement.

- Eprouvettes moyennes dont la longueur est égale à trois fois le diamètre de la section ; elles sont utilisées pour la détermination de la résistance à la traction
- Eprouvettes courtes dont le diamètre de la section de l'éprouvette l'ordre 0.9 fois de la longueur ; utilisées pour l'essai des métaux destinés à la fabrication des supports afin d'estimer l'influence du frottement sur ces derniers.
- Les éprouvettes utilisées dans l'essai de compression doivent remplir les conditions suivantes :
 1. La longueur de l'éprouvette ne doit pas dépasser dix fois son diamètre (≤ 10), afin d'éviter le phénomène de flambement.
 2. Les faces de l'éprouvette (en contact avec les plateaux de la machine) doivent être bien polies, planes, parallèles et perpendiculaires à son axe, afin que le chargement soit axial et que les forces de frottement soient réduites au minimum.




Figure 2 : Essai de compression

I.7 Les étapes typiques des travaux pratiques de l'essai de compression :

- Préparation des éprouvettes. (Confirmée par rapport au norme dimension et assurant qu'ils sont correctement positionnés et alignés)

- Configuration de la machine de compression. (Paramétrage de la machine : Calibration des capteurs, vitesse,)
- Mise en place des éprouvettes.
- Exécution de l'essai.
- Analyse des résultats (Ils interprètent les résultats obtenus et en tirent des conclusions).

I.8 Diagramme contrainte -déformation :

Comme nous l'avons déjà vu, l'allure de la courbe décrivant le comportement du matériau en compression dépend de la nature du matériau lui-même. Par exemple, les métaux ductiles ne se rompent jamais, pour de tels matériaux, on doit mettre fin à l'essai après avoir obtenu des déformations plastiques importantes ou une fois que la charge maximale développée par la machine est atteinte. Pour les métaux semi ductile et les métaux fragiles, la résistance ultime peut être atteinte et par conséquent, elle peut être calculée. Remarquons que les métaux semi ductiles peuvent présenter ou non un palier d'écoulement, selon les conditions de traitement du métal de l'éprouvette, alors que les matériaux fragiles n'en présentent pas, pour ceux-ci on peut seulement calculer la contrainte ultime à la compression.

Les équations donnant respectivement la contrainte et la déformation de compression s'écrivent alors :

$$\sigma = \frac{F}{S_0}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Où :

F : la charge de compression

*S*₀ : la section initiale de l'éprouvette

*L*₀ : la longueur initiale de l'éprouvette

ΔL : Variation de longueur




Figure 3 : La courbe de compression
(Diagramme contrainte -déformation)

I.9 Conclusion

Les travaux pratiques sur l'essai de compression sont un excellent moyen pour les étudiants d'apprendre les principes et les méthodes d'essais de compression. Les essais de compression sont une méthode précise et fiable pour mesurer la résistance et la rigidité des matériaux. Ils sont largement utilisés dans de nombreux domaines et peuvent être utilisés pour tester des matériaux et des produits finis.

Cependant, les essais de compression peuvent être limités par la taille des échantillons, les propriétés des matériaux, disponibles. Les erreurs humaines et les variations dans les conditions de test peuvent également affecter les résultats. Les étudiants doivent donc comprendre les principes des essais de compression et apprendre à interpréter et à analyser les résultats.

Chapitre II

Essai de traction

II.1 Introduction

L'essai de traction directe est une méthode d'évaluation de la résistance à la traction d'un matériau. Les tests de traction directe sont réalisés à l'aide d'une machine de traction spécifique qui mesure la force appliquée et la déformation du matériau testé, ainsi que pour déterminer la force maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre. L'essai de traction directe consiste à appliquer une force unidirectionnelle à un échantillon en plaçant des mâchoires qui s'étendent sur les côtés de l'échantillon et en les tirant au moyen d'un moteur. L'allongement (Δl) et la force (F) sont enregistrés, et ces données sont ensuite appliquées, converties en déformation et contrainte $\sigma(\epsilon)$. L'essai de traction directe est utilisé pour étudier la résistance à la traction (R_e) Mpa, l'allongement pour cent ($A\%$), le coefficient de Poisson (ν) et d'autres propriétés mécaniques des matériaux, indépendamment de la forme et des propriétés des objets sollicités. La force appliquée à l'échantillon peut être appliquée lentement ou rapidement selon les exigences du test. La vitesse d'application est importante pour les matériaux dont les propriétés sont affectées par la vitesse de déformation. Les forces peuvent s'appliquer à l'échantillon aller de quelques dizaines à plusieurs milliers de Newton. La plupart des essais sont effectués à une température ambiante, mais certains sont effectués à des températures plus élevées pour simuler des conditions d'utilisation.




Figure 4 : Machine de traction

II.2 Applications

Les tests de traction sont utilisés dans de nombreux domaines industriels pour évaluer les propriétés mécaniques des matériaux et des produits finis. Ils sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, aéronautique et médicale pour vérifier la qualité des produits et s'assurer qu'ils répondent aux normes de qualité. Les travaux pratiques expliquent les différentes applications des tests de traction. Les étudiants apprendront à comprendre les applications des tests de traction et à les utiliser pour vérifier la qualité des produits et s'assurer qu'ils répondent aux normes de qualité.

II.3 Méthodes d'essai

Les tests de traction peuvent être effectués selon différentes méthodes. La méthode la plus couramment utilisée est le test de traction uniaxial, qui mesure la résistance d'un matériau à la traction dans une seule direction. D'autres méthodes incluent le test de traction biaxial, le test de traction torsionnelle et le test de traction à quatre points.

II.4 Équipements nécessaires

Les tests de traction nécessitent un certain nombre d'outils et de matériaux pour être effectués correctement. Les outils requis incluent des appareils de mesure, des dispositifs de test, des machines à traction et des outils d'analyse. Les matériaux requis incluent des échantillons de matériaux, des dispositifs de fixation et des accessoires de test.

Pour effectuer un essai de traction directe, vous aurez besoin d'un appareil de traction, d'un échantillon de matériau, d'une machine de mesure et d'un logiciel de traitement des données. L'appareil de traction est utilisé pour appliquer une force de traction à l'échantillon de matériau. La machine de mesure est utilisée pour mesurer la résistance à la rupture et la ductilité du matériau.



Figure 4 :Taste de traction

II.5 Eprouvettes standardisées

L'essai de traction directe est utilisé pour mesurer la résistance à la traction et la ductilité d'un large éventail de matériaux, y compris les métaux, les alliages métalliques, les plastiques et les composites. Cet essai est particulièrement utile pour évaluer la résistance à la traction et la ductilité des matériaux métalliques et des alliages métalliques. On utilise le plus souvent des éprouvettes cylindriques et pour les tôles en utilisent des éprouvettes de section rectangulaire




Figure 5 :Eprouvette de traction

En règle générale, on utilise pour essai de traction des éprouvette satisfaisant à la condition :

$$L_0 = K\sqrt{S_0}$$

avec $k = 5,65$

II.6 Les étapes typiques des travaux pratiques de l'essai de compression :

- Préparation des éprouvettes. (Confirmée par rapport au norme dimension et assurant qu'ils sont correctement positionnés et alignés)
- Configuration de la machine de traction. (Paramétrage de la machine : Calibration des capteurs, vitesse,)
- Mise en place des éprouvettes.
- Exécution de l'essai.
- Analyse des résultats (Ils interprètent les résultats obtenus et en tirent des conclusions).

II.7 Diagramme contrainte -déformation :

Limite apparente d'élasticité : R_e Contrainte correspondant à l'ordonnée du premier palier de la courbe à condition que ce palier ne soit pas le maximum absolu du diagramme

$$R_e = F_e / S_0 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

Limite conventionnelle d'élasticité : $R_{e0,2\%}$

Contrainte conduisant après décharge à un allongement de **0,2 %** de L_0

$$R_{e0,2\%} = F_{0,2} / S_0 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

Résistance à la traction : R_m Contrainte correspondant à l'ordonnée du maximum absolu du diagramme

$$R_m = F_m / S_0 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

Résistance à la rupture : R_u (n'est pas normalisée) Contrainte vraie correspondant au dernier point (rupture) du diagramme

$$R_u = F_u / S_u \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

S_u = aire minimale de la section après rupture

- **Allongement régulier : A_g** Allongement spécifique après rupture mesuré hors de la zone de striction correspondant approximativement à l'allongement sous charge maximale F_m .

Allongements après rupture : A

Allongement spécifique après la rupture mesurée entre repères définissant la longueur initiale L_0 . Dans le cas d'éprouvettes proportionnelles, on en distingue deux principaux dépendant de la longueur initiale choisie :

A5 correspondant à : $L_0 = 5 d_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$

A10 correspondant à : $L_0 = 10 d_0 = 11,3 \sqrt{S_0}$

$$A = 100 * (L_u - L_0) / L_0$$

L_u = longueur ultime entre repères au moment de la rupture

Coefficient de striction Z Contraction locale à l'endroit de la rupture

$$Z = 100 * (S_0 - S_u) / S_0 [\%]$$

Module d'élasticité ou module de Young :

E Pente de la droite donnant les allongements élastiques

$$E = F \cdot L_0 / \Delta L \cdot S_0 [N/mm^2]$$

N'est pas mesurable sur le diagramme ordinaire de traction (enfouissement des mors).




Figure 6 : La courbe de traction (Diagramme contrainte -déformation)

II.8 Conclusion

L'essai de traction directe est une méthode précise et fiable pour évaluer la résistance à la traction et la ductilité d'un matériau. Il est utilisé pour déterminer la force maximale qu'un matériau peut supporter avant de se rompre, ainsi que pour évaluer la manière dont le matériau se comporte sous traction. Cet essai est effectué à l'aide d'un appareil de traction, d'une machine de mesure et d'un logiciel de traitement des données..

Les tests de traction sont une méthode d'essai et d'analyse couramment utilisée pour évaluer les propriétés mécaniques des matériaux et des produits finis. Les travaux pratiques sur les tests de traction fournissent une introduction pratique à la conception et à la mise en œuvre des tests de traction et expliquent comment interpréter et analyser les résultats.

Chapitre III

L'essai de flexion simple

III.1 Introduction

L'essai de flexion simple est un type d'essai mécanique utilisé pour déterminer la résistance à la flexion d'un matériau, L'essai de flexion simple est une méthode utilisée pour mesurer la résistance à la flexion, la rigidité et les modules de Young et de Poisson des matériaux. L'essai consiste à appliquer une force de flexion à un matériau homogène et unidimensionnel pour déterminer la déformation du matériau. Le test est largement utilisé dans une variété d'industries, y compris la construction, l'automobile et le médical, pour évaluer la résistance et la durabilité des matériaux. Il est également utilisé pour évaluer la qualité des produits et des composants avant leur mise sur le marché. L'essai de flexion est couramment utilisé pour tester l'acier, le plastique, le bois, le papier, la céramique et d'autres matériaux. Les résultats des essais sont généralement exprimés en termes de force maximale et de force minimale et peuvent être utilisés pour déterminer la rigidité et le module de Young d'un matériau. Les essais de flexion peuvent également être utilisés pour déterminer la stabilité du matériau face à des charges de compression ou de traction et sont utilisés dans les procédés de fabrication pour tester le matériau en cours de fabrication



Figure 7 : Machine de flexion

III.2 Principe de fonctionnement

L'Essai de Flexion Simple w 100 est un test utilisé pour mesurer la résistance à la flexion d'un matériau. L'essai est réalisé en appliquant une force sur l'éprouvette dans une direction perpendiculaire à la surface de l'éprouvette, et en mesurant la force nécessaire pour faire plier ou casser l'éprouvette.

Le test est effectué à l'aide d'une machine simple équipée d'une cellule de charge pour mesurer la force appliquée à l'éprouvette. L'éprouvette est ensuite pliée ou cassée et la force nécessaire est enregistrée.




Figure 8 : L'essais de flexion

III.3 Applications des essais de flexion

Le test Essai de Flexion Simple wp 100 est utilisé pour mesurer la résistance à la flexion d'une large gamme de matériaux, notamment les métaux, les plastiques, les composites et les céramiques. Ce test est couramment utilisé dans les industries automobile, aérospatiale et médicale, où la résistance des matériaux est un facteur important.

Le test est également utilisé dans la recherche et le développement, car il offre un moyen rapide et facile de mesurer la résistance à la flexion d'un matériau. En outre, le test peut être utilisé pour comparer la résistance de différents matériaux, ou pour comparer la résistance d'un même matériau avant et après traitement.

III.4 Matériel, méthodologie et considérations de sécurité

Les travaux pratiques sur l'essai de flexion nécessitent un certain nombre d'équipements. Cet essai nécessite un appareil d'essai, qui est un dispositif utilisé pour appliquer une charge à l'éprouvette. L'appareil se compose généralement d'un cadre,

d'un dispositif de chargement et d'un dispositif de mesure. Le cadre maintient l'éprouvette en place, tandis que le dispositif de chargement applique une charge à l'éprouvette et que le dispositif de mesure la déviation résultante.

L'appareil est un appareil d'essai de flexion et de torsion. Lors des essais, on met en charge différentes éprouvettes et on mesure les déformations ainsi provoquées. L'appareil de table se compose d'un rail de base sur lequel se trouvent deux supports coulissants pour la flexion.

III.5 Types d'essais de flexion

Il existe différents types d'essais de flexion qui peuvent être effectués sur des matériaux. Les principaux types d'essais de flexion sont les essais de flexion avec appui simple, les essais de compression dynamique et les essais de compression à haute vitesse.

Les essais de compression statique sont les plus courants et sont utilisés pour mesurer les propriétés mécaniques des matériaux à des vitesses de déformation faibles. Les essais de compression dynamique et à haute vitesse sont utilisés pour mesurer les propriétés mécaniques des matériaux à des vitesses de déformation élevées.

III.6 Les types d'appuis pour les essais de flexion :

On distingue dans la pratique des constructions 3 types fondamentaux d'appuis :

a- Appui simple ou libre :

Un tel appui est réalisé dans les ouvrages importants tel que les ponts ou dans les constructions (bâtiments). Ce genre d'appuis donne lieu à une réaction R normale à la surface d'appui et ne s'oppose pas à un effort s'exerçant suivant l'axe longitudinal de la poutre. On aura donc qu'une seule inconnue à déterminer par appui d'où le nom d'appui simple .

b. Appui double ou à rotule :

Une rotule est une articulation sphérique qui permet une rotation en tous sens de l'une des pièces par rapport à l'autre. Un tel appui donne lieu à une réaction R de direction quelconque que l'on peut décomposer en une composante verticale R_v et une composante horizontale R_H il y a donc dans ce cas 2 inconnues à déterminer R_H et R_v d'où le nom d'appui double .

c. Appui triple ou encastrement:

Un tel appui donne lieu à une réaction de direction quelconque présentant une réaction verticale et une réaction horizontale et un moment d'encastrement μ . On a donc 3 inconnues à déterminer par appui d'où le nom d'appui triple .

III.7 Description de l'appareil

L'appareil est un appareil d'essai de flexion et de torsion. Lors des essais, on met en charge différentes éprouvettes et on mesure les déformations ainsi provoquées. L'appareil de table se compose d'un rail de base sur lequel se trouvent deux supports coulissants pour la flexion





Figure 9 : L'appareil pour l'essai de flexion

- | | |
|---|------------------------|
| 1 rail de base | 8 comparateur à cadran |
| 2 appui coulissant | 9 barre d'essai |
| 3 élément de fixation des appuis | |
| 4 corps de charge | |
| 5 supports magnétiques pour le comparateur à cadran | |
| 6 élément de fixation et plaque de serrage | |
| 7 élément d'introduction de la force | |

III.8 Notions et principes de la flexion

Une barre est sollicitée en flexion lorsque des forces individuelles et des charges réparties agissent perpendiculairement à son axe longitudinal (axe de la barre) ou lorsque des paires de forces agissent sur elle dans un plan contenant l'axe longitudinal. Les éléments de construction en forme de barre droite sollicités en flexion sont appelés poutres ou profilés. Une surface de coupe imaginaire définie perpendiculairement à l'axe longitudinal est appelée section transversale. Les dimensions de la section transversale sont petites par rapport à la longueur de la poutre



$$f = f_m = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I}$$

Figure 10 : Poutre sur appuis simple

On a :


I : longueur entre les points d'appui

f : flexion sous l'action de la charge F


f_m : fléchissement maximal

F : force extérieure


Pour les sections transversales, on a les moments d'inertie axiaux



$$I = \frac{a^4}{12}$$



$$I = \frac{b \cdot h^3}{12}$$



$$I = \frac{\pi \cdot D^4}{64}$$

III.9 Conclusion

L'essai de flexion simple est une méthode simple et rentable pour évaluer la résistance à la flexion des matériaux. L'essai est largement utilisé dans une variété d'industries pour évaluer la résistance et la durabilité des matériaux. L'essai est rapide et facile à réaliser, et les résultats peuvent être utilisés pour comparer différents matériaux et identifier le matériau le plus approprié pour une application particulière. Le test Essai de Flexion Simple wp 100 est un moyen efficace et fiable de mesurer la résistance à la flexion d'un matériau. Il est relativement simple à réaliser et peut être utilisé pour mesurer la résistance d'une large gamme de matériaux. Ce test est également relativement peu coûteux et peut être réalisé rapidement, ce qui en fait une excellente option pour tester les matériaux dans un environnement de production.

Cependant, l'essai est limité dans sa capacité à mesurer la résistance à la flexion des matériaux à haute température, des matériaux qui ne sont pas homogènes, des matériaux qui ne sont pas isotropes, des matériaux qui ont des géométries ou des formes complexes, et des matériaux qui sont soumis à des conditions de charge dynamiques.

Il est important de prendre des précautions de sécurité lors de la réalisation du test et de s'assurer que l'éprouvette n'est pas endommagée pendant le test.

Chapitre IV

l'essai de torsion

IV.1 Introduction

Essai de torsion est un type d'essai mécanique qui est utilisé pour déterminer la résistance à la torsion et la rigidité d'un matériau, Le test peut être appliqué à une large gamme de matériaux, y compris le plastique, le caoutchouc, il est généralement utilisé pour les matériaux métalliques et les matériaux composites. L'essai est généralement effectué sur des spécimens cylindriques ou prismatiques. L'essai de torsion est un outil très important en ingénierie, car il permet aux ingénieurs de déterminer la résistance et la rigidité d'un matériau avant qu'il ne soit utilisé dans un produit ou une structure et il peut être utilisé pour une variété d'applications.

La torsion est une sollicitation telle que dans les sections droites de la barre seul apparaît un moment par rapport à l'axe de la barre appelé moment de torsion (M_t). Les déplacements des sections d'une poutre en torsion sont caractérisés par la rotation des sections droites autour de l'axe neutre (x). Cet angle de rotation est appelé (Angle de Torsion θ).

IV.2 Objectif

L'essai de torsion a pour but de déterminer la variation de l'angle de torsion θ due au moment de torsion. L'objectif final est de déterminer expérimentalement le module de cisaillement de différents matériaux "G" utilisé dans l'essai de torsion. Pour cela, nous avons mesuré l'angle de torsion θ en fonction du moment de torsion, longueur d'encastrement et diamètre de la barre. Appliqué M_t à la poutre (Barre). De plus, nous avons utilisé trois types différents de poutres "G" afin de déterminer lequel est le plus approprié pour l'essai

IV.3 Principe de fonctionnement

L'appareil est un appareil d'essai de torsion. Lors des essais, on met en charge différentes éprouvettes et on mesure les déformations ainsi provoquées. L'appareil de base se compose d'un rail de base sur lequel se trouvent deux supports coulissants pour la torsion.




Figure 11 : L'appareil d'essai de torsion

Appui pour les essais de torsion:

Lors d'un essai de torsion, l'appui de la barre d'essai se fait d'un côté à l'aide d'un mandrin de serrage fixe, rigidement bloqué et de l'autre côté à l'aide d'un mandrin de serrage monté sur paliers de roulement avec dispositif de tension à l'aide d'un levier sur le mandrin de serrage.

Une barre cylindrique de longueur L est solidement encastrée à une extrémité. Si une force F agissant avec le bras de levier a est appliquée à l'autre extrémité dans un plan perpendiculaire à l'axe de la barre, la barre est sollicitée en torsion par le couple. Ce cas de charge est à la base de l'essai. Un mandrin agit comme encastrement fixe, l'autre mandrin (extrémité libre de la barre) est monté sur deux roulements à billes. Le bras de levier vaut : $a = 100$ mm La longueur de la barre d'essai est donnée par la dimension entre les arêtes avant des griffes de serrage du mandrin. Pour la mesure de longueur, on doit utiliser le mètre roulant convenant pour les mesures intérieures. La torsion du mandrin ou des mandrins coniques est négligeable par rapport à la torsion des barres d'essai lors de certaines mesures.

Dans la plupart des cas, la torsion propre de l'appareil est déterminée lors d'un essai préliminaire et est prise en compte. Le fléchissement du levier de charge est si faible qu'il n'influence pas non plus le résultat de mesure. Le couple de frottement dans les roulements à billes n'influence pas les résultats de mesure.

où F : force en N

$$M_t = F \cdot a$$

a : bras de levier en m




Figure 12 : L'essai de torsion (L'angle de torsion)

IV.4 Formules pour la torsion

Déformation au cisaillement γ : La déformation au cisaillement est le déplacement rapporté à l'unité de longueur L de deux sections transversales l'une par rapport à l'autre

$$\gamma = \frac{\lambda}{L}$$

Coefficient de cisaillement β : Le coefficient de cisaillement est

$$\beta = \frac{\gamma}{\tau_t} \quad \left[\frac{\text{mm}^2}{\text{N}} \right]$$

Module de cisaillement G : le module de cisaillement est l'inverse du coefficient de cisaillement

$$G = \frac{1}{\beta} \quad \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right]$$

Contrainte de cisaillement τ_t

$$\tau_t = G \cdot \gamma$$

Loi de Hook pour la torsion

Contrainte de cisaillement au rayon r

Contrainte de cisaillement dans la surface d'enveloppe

où W_p : moment résistant polaire

$$\tau_{t_{\max}} = \frac{M_t}{W_p}$$

M_t : moment de torsion

Angle de location en radians

$$\varphi = \frac{M_t \cdot L}{G \cdot I_p}$$

avec I_p : moment d'inertie polaire

Angle de rotation en degrés

$$\varphi^\circ = \frac{180^\circ \cdot M_t \cdot L}{\pi \cdot G \cdot I_p}$$

Angle de rotation spécifique

L'angle de rotation spécifique est un angle de rotation rapporté à la longueur b

$$\vartheta = \frac{M_t}{G \cdot I_p} \quad \left[\frac{^\circ}{\text{cm}} \right]; \left[\frac{1}{\text{cm}} \right]$$

Moment d'inertie polaire pour section circulaire

$$I_p = \frac{\pi \cdot d^4}{32}$$

Moment résistant polaire pour section circulaire

$$W_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

Le levier de charge de torsion





Figure 13 : Le levier de charge de torsion

Le comparateur à cadran a un écartement de $s = 57,3$ mm à l'axe de rotation.

Pourquoi ?

$$\hat{\varphi} = \frac{b}{s}$$

Pour la mesure d'arc en radians, on a



Déplacement y du comparateur à cadran, longueur d'arc b , écartement du comparateur à cadran s

Pour les petits angles, on a:

Pour les petits angles φ , l'arc b peut être remplacé avec une très bonne précision par l'indication directe y du comparateur à cadran.

On a alors

$$\hat{\varphi} = \frac{y}{s} = \frac{y}{57.3 \text{ mm}}$$

Afin de faciliter la conversion entre degrés et radians, on a sélectionné un écartement de 57,3 mm.

On a alors : $\hat{\varphi} \hat{=} \varphi^\circ$ $2 \cdot \pi \hat{=} 360^\circ$ $\frac{1}{57.3} \hat{=} 1^\circ$

Pour cette raison : 1 mm sur le comparateur à cadran correspond à un angle de rotation de 1°

IV.5 Conclusion

Le Test de Torsion WP 100 est un moyen simple et rentable de mesurer la rigidité en torsion des matériaux. Il peut être utilisé pour une variété d'applications, y compris l'évaluation de matériaux destinés à être utilisés dans des applications automobiles, aérospatiales et médicales. Cependant, il est limité par la précision de l'équipement utilisé et ne peut être utilisé pour mesurer la rigidité en torsion des matériaux avec un haut degré de précision

Chapitre V

L'essai de résilience

V.1 Introduction

L'essai de résilience est un processus important dans le domaine des tests destructifs de matériaux. Les principes de base de l'appareil d'essai et de la procédure d'essai sont normalisés. L'échantillon est doté d'une entaille et est soumis - par le biais de l'énergie d'un pendule descendant à une brusque contrainte de flexion. La résistance de l'échantillon contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les avantages didactiques de l'appareil d'essai reposent dans la simplicité de la construction globale ainsi que dans une compréhension aisée du déroulement des essais. L'essai est principalement réalisé pour la vérification d'échantillons métalliques, mais il peut cependant également être utilisé pour des échantillons en plastique.

Grâce à l'essai, il est possible d'accumuler des critères d'évaluation et des valeurs caractéristiques concernant la vulnérabilité aux ruptures fragiles. Ce processus d'essai est largement répandu pour le contrôle qualité dans le domaine industriel, car il permet de déterminer rapidement et simplement des valeurs caractéristiques pour évaluer un composant ou un matériau.

L'essai de résilience et les principes de la technologie des matériaux associés sont des étapes essentielles lors des cours techniques dans le domaine du génie mécanique et métallique.




Figure 14 : l'appareil d'essai WP 400

V.2 Contenus didactiques

- Détermination de l'énergie de choc
- Détermination de la résilience
- Évaluation de la surface de rupture Courbe d'énergie de choc-température
- Influence de la forme des entailles sur l'énergie de choc
- Influence du type de matériau et du traitement thermique préalable sur l'énergie de choc
- Influence de la température des échantillons sur l'énergie de choc




Figure 15 : Composants principaux de l'appareil WP 400

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Levier | 7 | Échelle |
| 2 | Frein | 8 | Index mobile |
| 3 | Échantillon pour essai de résilience | 9 | Anneau de transport |
| 4 | Crochet de sécurité | 10 | Appui de réception de l'échantillon |
| 5 | Fixation du marteau | 11 | Chabotte (pied de l'appareil) |
| 6 | Marteau avec masses supplémentaires | | |

Le pendule d'impact doit être placé sur un endroit plat. Avant chaque expérience, il convient de réaliser un impact cependant sans échantillon afin de garantir que le marteau peut osciller librement et que l'index mobile est entraîné avec celui-ci sans entrave.

Pour des raisons de sécurité, il convient de déclencher le marteau à l'aide des deux mains. Cela présente l'avantage d'éviter à l'utilisateur de se blesser les mains avec le marteau lorsqu'il descend. Le déclenchement à deux mains contribue ainsi activement à assurer un environnement sûr avec le WP 400.




Figure 16 : l'échantillon sur l'appui.

V.3 Le principe de l'essai de résilience

L'essai de résilience est effectué avec un pendule d'impact selon la norme DIN EN ISO 148-1




Figure 17 : Schémas essai résilience

H : Hauteur de départ du marteau pendulaire

h : Hauteur du marteau pendulaire après l'impact

V.4 Calcul de KC (U ou V)

Energie initiale : $W_o = M \cdot g \cdot H = 294 \text{ Joules}$ (normalisée)

Energie résiduelle : $W_r = M \cdot g \cdot h$

Energie absorbée : $W_{nbi} = W_o - W_r = (M \cdot g \cdot H) - (M \cdot g \cdot h) = M \cdot g \cdot (H - h)$

W = énergie exprimée en Joules (J) ou Nm

M = masse en kg

$G = 9,81 \text{ m/s}^2$ (à Paris => ou à Bruxelles)

H_o et h = hauteur initiale et finale en *mètre*

$$W_{nbi} (ISO V) = m \cdot g \cdot (H - h)$$

Le quotient de l'énergie de choc et de la section nominale (c'est-à-dire la surface restante de l'échantillon au fond de l'entaille) représente la résilience

Pénétrateurs



Figure 18 : Schémas la Surface restante de l'échantil-

S_{nbi} Résilience en N/cm^2

W_{nbi} Énergie de choc en J

A_0 Surface en coupe de l'échantillon avant la rupture en cm^2

$$S_{nbi} = \frac{W_{nbi}}{A_0}$$

La résilience dépend également fortement de la forme de l'échantillon. En conséquence, les valeurs déterminées sur des échantillons de différentes géométries ne sont pas comparables.

V.5 Conclusion

L'essai de résilience est un test couramment utilisé pour évaluer la ténacité d'un matériau, c'est-à-dire sa capacité à absorber de l'énergie avant de se rompre. L'essai de résilience est généralement effectué sur des échantillons normalisés, tels que les éprouvettes Charpy.

Il est important de noter que l'essai de résilience est un test standardisé et que les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'essai, de la géométrie de l'éprouvette et d'autres facteurs. Les résultats de l'essai de résilience peuvent être utilisés pour comparer différents matériaux ou pour évaluer la qualité d'un matériau spécifique.

En conclusion, l'essai de résilience en RDM est une méthode précieuse pour évaluer la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie avant de se rompre. Cela permet de prendre des décisions éclairées concernant l'utilisation des matériaux dans différentes applications, en garantissant leur durabilité et leur sécurité.

Chapitre VI

L'essai de dureté

VI.1 Introduction

L'essai de dureté en résistance des matériaux (TP RDM) est une méthode couramment utilisée pour évaluer la résistance et les propriétés mécaniques des matériaux. Cet essai consiste à mesurer la capacité d'un matériau à résister à la déformation plastique ou à l'indentation. Il permet de déterminer la dureté du matériau, qui est une indication de sa résistance à la pénétration.

L'essai de dureté est essentiel dans le domaine de la RDM car il fournit des informations cruciales sur les caractéristiques mécaniques d'un matériau. Il permet d'évaluer sa résistance, sa ductilité, sa fragilité et d'autres propriétés qui influencent sa capacité à résister aux charges et aux contraintes



Figure 19 : L'appareil pour l'essais de dureté

VI.2 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d'un essai de dureté est basé sur l'application d'une force spécifique sur la surface du matériau à tester et la mesure de l'empreinte ou de la pénétration résultante. Ce processus permet de déterminer la résistance du matériau à la déformation et d'estimer sa dureté.

L'essai de dureté type consiste à presser un objet spécifiquement dimensionné (pénétrateur) avec une charge donnée dans la surface du matériau à tester. La dureté est déterminée par la mesure de la profondeur de pénétration du pénétrateur ou en mesurant la taille de l'empreinte qu'il laisse.

- Les essais de dureté qui mesurent la profondeur de pénétration comprennent : essai Rockwell, essai de pénétration instrumentalisé par bille
- Les essais de dureté qui mesurent la taille de l'empreinte laissée par le pénétrateur sont : Vickers, Knoop, et Brinell




Figure 20 : L'essais de dureté

VI.3 Le choix de la meilleure méthode d'essai

Le type d'essai de dureté à utiliser doit être déterminé par la microstructure – c.-à-d. l'homogénéité – du matériau testé ainsi que par le type de matériau, la taille de la pièce et son état.

Dans tous les essais de dureté, le matériau soumis à l'empreinte doit être représentatif de l'intégralité de la microstructure (sauf si l'objectif est d'étudier les différents composants de la microstructure). Par conséquent, si la microstructure est très grossière ou hétérogène, l'empreinte requise devra être plus grande que pour un matériau homogène.

Il y a quatre principaux essais de dureté chacun ayant ses avantages et ses contraintes. Il y a différentes normes pour ces essais qui détaillent les procédures et les applications de l'essai de dureté.

Lors du choix de la méthode d'essais de dureté, les considérations suivantes sont importantes :

- Le type de matériau à tester en dureté
- L'exigence de se conformer à une norme
- La dureté approximative du matériau
- L'homogénéité/hétérogénéité du matériau
- La taille de la pièce
- La nécessité de procéder à un enrobage
- Le nombre d'échantillons à tester
- La précision requise du résultat.

VI.4 Types d'essais de dureté les plus fréquentes

L'essai de dureté Rockwell

La méthode d'essai de dureté Rockwell est rapide ; développée pour le contrôle de production, elle permet la lecture directe des résultats ; surtout utilisée pour les matériaux métalliques. La dureté Rockwell (HR) est calculée en mesurant, à une charge donnée, la profondeur de l'empreinte laissée par l'enfoncement d'un pénétrateur dans le matériau de l'échantillon.

Généralement utilisée pour les échantillons de grande taille

Un « essai rapide » principalement utilisé pour les matériaux métalliques

Est également mise en œuvre pour des essais plus poussés, tels que l'essai Jominy (essai de trempabilité - HRC)

Calcul de l'essai rockwell (selon NF A 03 153)

Le calcul de l'essai de dureté Rockwell (HR) est effectué en mesurant la profondeur de pénétration d'une bille de diamant ou en carbure de tungstène.

Pénétrateurs

- L'essai de dureté Rockwell utilise 1 des 5 pénétrateurs différents :
- Cône diamant
- Taille des billes de tungstène 1/16", 1/8", 1/4", ou 1/2"

Charges principales

- L'essai de dureté Rockwell utilise 1 des 6 charges principales :
15 kgf, 30 kgf, 45 kgf, 60 kgf, 100 kgf, ou 150 kgf

Au total cela donne 30 échelles Rockwell distinctes. Chacune d'elles est caractérisée par une combinaison différente de type de pénétrateur et de charge principale, et est applicable à un matériau ou application spécifique (par ex. HRA, HRB, HRC, HR30N).

Les méthodes d'essais de dureté Rockwell sont caractérisées par de nombreuses échelles toutes définies par une norme, un type de pénétrateur et une charge.




Figure 21 : Principe de l'essai Rockwell a) -avec bille, -b) avec cône.

$$HRC = 100 - \frac{h}{0.2} ; \quad HRB = 130 - \frac{h}{0.2}$$

Conditions d'exécution de l'essai

- L'essai doit être effectué à température ambiante (23° C 10°C) et sur une surface lisse, plane et non écrouie ;
- La charge Po sera appliquée sans choc ni vibration ;
- La surcharge P1 sera appliquée sans choc ni vibration en 2 à 8s, il n'y a pas de temps de maintien
- L'épaisseur de la pièce à tester ne doit pas être inférieure 10.e ;
La distance entre les centres de 2 empreintes doit être supérieure ou égale à 2d ;
- La distance du bord de pièce au centre de l'empreinte doit être supérieure ou égale à 1mm.

Essai de dureté Vickers (selon NFA 03 154)

L'essai de dureté Vickers convient à tous les matériaux solides y compris métalliques. La dureté Vickers (HV) est calculée en mesurant, à une charge donnée, les longueurs des 2 diagonales d'une empreinte laissée dans le matériau de l'échantillon par l'introduction d'un pénétrateur diamant pyramidal. Les diagonales de l'empreinte sont lues de manière optique afin de déterminer la dureté à partir d'une table ou formule.

Utilisé pour les essais de dureté sur tous les matériaux solides y compris métalliques

Adapté à une vaste gamme d'applications

Comprend un sous-groupe d'essai de dureté des soudures

Calcul de l'essai de dureté vickers

La dureté Vickers (HV) est calculée en effectuant une mesure optique des longueurs des 2 diagonales de l'empreinte du pénétrateur. Les mesures sont converties en HV au moyen d'une table ou d'une formule.

Gamme de charges : de 10 gf à 100 kgf




Figure 22 : Principe de l'essai Vickers

$$HV = \frac{\text{charge de l'essai (kgf)}}{\text{aire de l'empreinte (mm}^2\text{)}} \rightarrow HV = 1,8544 \frac{P}{d^2}$$

En pratique, on mesure les deux diagonales et on fait la moyenne. En fonction de la valeur trouvée et de la charge utilisée, des tables donnent directement la dureté HV.

Conditions d'exécution de l'essai

L'essai doit être effectué à température ambiante ($23^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$) et sur une surface lisse, plane et non écrouie ;

- La mise en charge doit être faite en 5 à 8 s ;
- La charge d'essai est ensuite maintenue pendant 10 à 15 s ;
- L'épaisseur de la pièce à tester ne doit pas être inférieure à 1,5 d ;
- La distance entre les centres de 2 empreintes doit être supérieure ou égale à 3d ;
- La distance du bord de pièce au centre de l'empreinte doit être supérieure ou égale à 2,5d

Essai de dureté brinell NFA 03 152

L'essai consiste à imprimer dans la pièce, une bille de diamètre D , sous une charge P , et à déterminer le diamètre moyen d de l'empreinte laissée sur la surface après enlèvement de la charge




Figure 23 : Principe de l'essai brinell

Calcul de l'essai de dureté brinell

La dureté Brinell est le quotient de la force d'essais appliquée F (en newton N) et de la surface de l'empreinte permanente sur l'éprouvette après retrait de la force d'essais (voir formule Brinell). Pour calculer la surface de l'empreinte sphérique permanente, on utilise la moyenne arithmétique d de deux diagonales perpendiculaires d_1 et d_2 (en mm), car la surface de base des empreintes Brinell est rarement ronde.

Pour déterminer la valeur de dureté, celle-ci n'est toutefois calculée en pratique pour chaque essai individuel. La valeur de dureté peut également être lue dans des tableaux ou dans un logiciel d'essais de dureté spécialement programmé, qui indique la valeur de dureté en fonction du diamètre moyen d'empreinte d pour tous les diamètres de bille et charges d'essais normalisés.

La force d'essais choisie doit permettre d'obtenir un diamètre d'enfoncement moyen compris entre $0,24 D$ et $0,6 D$.

$$HB = \frac{\text{charge de l'essai (kgf)}}{\text{aire de l'empreinte (mm}^2\text{)}}, \quad HB = \frac{2.P}{\pi.D.(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

En pratique, on mesure d et des tables donnent directement la dureté HB. Selon la nature de la bille, les symboles sont :

- HBS pour l'essai effectué avec une bille en acier traité ;
- HBW pour l'essai effectué avec une bille en carbure de tungstène.

Conditions d'exécution de l'essai

L'essai doit être effectué à température ambiante (23 ± 10 °C) et sur une surface lisse, plane et non écaillée ;

- La mise en charge doit être faite en 5 à 8 s ;
- La charge d'essai est ensuite maintenue pendant 10 à 15 s ;
- L'épaisseur de la pièce à tester ne doit pas être inférieure à $8d$;
- La distance entre les centres de 2 empreintes doit être supérieure ou égale $4d$;
- La distance du bord de pièce au centre de l'empreinte doit être supérieure ou égale à $2,5 \times d$.

VI.5 Conclusion

En conclusion, l'essai de dureté est une méthode précieuse pour évaluer la résistance d'un matériau à la déformation et à l'indentation. Cette technique permet de mesurer la capacité d'un matériau à résister à des forces externes, ce qui est crucial dans de nombreux domaines, tels que l'ingénierie, la métallurgie et la science des matériaux.

L'essai de dureté fournit des informations importantes sur les propriétés mécaniques des matériaux, telles que leur ténacité, leur résistance à l'usure et leur capacité à résister à la rupture. Il peut être utilisé pour comparer différentes substances, déterminer la qualité d'un matériau ou vérifier s'il répond aux normes de performance requises.

Différentes méthodes d'essai de dureté sont disponibles, telles que l'essai de dureté Brinell, Vickers et Rockwell, chacune adaptée à des matériaux spécifiques et fournissant des résultats précis et reproductibles.

En utilisant l'essai de dureté, les ingénieurs et les scientifiques peuvent prendre des décisions éclairées concernant la sélection des matériaux, la conception de produits et la garantie de la sécurité et de la durabilité des structures.

En résumé, l'essai de dureté est une méthode essentielle pour évaluer les caractéristiques mécaniques des matériaux, et il joue un rôle clé dans le développement et l'amélioration de nombreuses industries. Grâce à cette technique, il est possible de garantir des produits de haute qualité, résistants et fiables, répondant aux exigences techniques les plus rigoureuses. Il est important de prendre des précautions de sécurité lors de la réalisation du test et de s'assurer que l'éprouvette n'est pas endommagée pendant le test.

Conclusion générale

Conclusion générale

En conclusion générale, les travaux pratiques (TP) en résistance des matériaux (RDM) offrent une expérience pratique précieuse pour comprendre et analyser le comportement mécanique des matériaux dans différentes conditions de chargement. Les TP couvrent généralement des tests tels que la compression, la traction, la flexion, la torsion, le choc et la dureté, qui sont tous essentiels pour évaluer les propriétés et les performances des matériaux.

Dans l'ensemble, les TP en RDM offrent une opportunité précieuse d'appliquer les concepts théoriques et de développer une compréhension pratique des propriétés mécaniques des matériaux. Ils permettent également d'acquérir des compétences en matière de manipulation d'équipements d'essai et de collecte de données expérimentales. Ces connaissances et compétences sont essentielles pour les ingénieurs et les professionnels travaillant dans le domaine de la conception et de l'analyse des structures et des matériaux.